

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMÓVEL:

CENTRO DE CULTURA E ARTES




Fachada



Entrada



Passeio



Passeio

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMÓVEL:

CENTRO DE CULTURA E ARTES




Portão de entrada



Portão de entrada



Sumidouro



Sumidouro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMÓVEL:

CENTRO DE CULTURA E ARTES



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMÓVEL:

CENTRO DE CULTURA E ARTES



Palco / vestiário lado esquerdo



Área interna vestiário



Portá vestiário 1



Portá vestiário 1

Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos



PREFEITURA DE
Pinhão
SEU Povo, SUA HISTÓRIA.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMÓVEL:

CENTRO DE CULTURA E ARTES



Área a ser recuperada da cobertura



Recuperação da cobertura

Responsável Técnico
Pinhão/SE, 23 de dezembro de 2024