

➤ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Placa da Obra e Fechamento da obra com tapume metálico



Barracão para depósito e almoxarifado



11°18'43"S 37°35'58"W
Construção da Casa de Farinha
20 de jan. de 2026 08:25:23

Escavação das sapatas e Locação da Obra



11°18'44"S 37°35'57"W
Construção da Casa de Farinha
7 de jan. de 2026 08:21:24

Fechamento da obra com tapume metálico



Fechamento do muro em alvenaria das laterais



Muro lateral em alvenaria com chapisco



Muro lateral em alvenaria e chapisco



Pilares de concreto e alvenaria do muro lateral



Vista do interior da obra e barracão



Movimentação de terra do interior da obra